



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

№ _____

г. Киров

**О включении выявленных объектов культурного наследия
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
об утверждении границ их территорий
и об установлении предметов их охраны**

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы, выраженным в акте государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия «Ансамбль городской усадьбы купца Ивана Ивановича Лебедева», «Жилой дом», «Жилой дом», расположенных по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61, д. 61а, от 30.11.2022, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Включить выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева» (1820 – 1831 годы, 1870-е годы, 1902 – 1910 годы), расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61, д. 61а, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (вид – ансамбль).

2. Включить выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Жилой дом» (1820 – 1831 годы, 1870-е годы, 1902 – 1910 годы), расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (вид – памятник), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева».

3. Включить выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Жилой дом» (1820 – 1831 годы, 1870-е годы, 1902 – 1910 годы), расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61а, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (вид – памятник), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева».

4. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61, д. 61а, согласно приложению № 1.

5. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева», согласно приложению № 2.

6. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61а, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева», согласно приложению № 3.

7. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева»,

расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61, д. 61а, согласно приложению № 4.

8. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева», согласно приложению № 5.

9. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61а, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева», согласно приложению № 6.

10. Установить, что в границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, указанных в пунктах 1 – 3 настоящего решения (далее – Объекты):

запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории Объектов объектов капитального строительства;

запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению Объектов или их отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды Объектов;

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности Объектов и позволяющей обеспечить функционирование Объектов в современных условиях.

11. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>).

И.о. начальника управления

А.Ю. Грачев

Сведения об опубликовании настоящего решения:

на официальном сайте управления <https://okn.kirovreg.ru>

_____;
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) _____

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от _____ № _____

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева» (1820 – 1831 годы, 1870-е годы,
1902 – 1910 годы, вид – ансамбль), расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61, д. 61а**

1. Перечень координат характерных точек границы территории объекта
«Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева» в системе координат «МСК-43»:

Обозначение характерных точек	Координаты	
	X	Y
1	583 667,00	2 198 469,90
2	583 666,60	2 198 456,30
3	583 666,80	2 198 449,70
4	583 681,60	2 198 449,70
5	583 686,30	2 198 449,70
6	583 686,40	2 198 445,20
7	583 707,30	2 198 444,90
8	583 709,50	2 198 446,90
9	583 709,50	2 198 469,80
10	583 686,20	2 198 469,80
11	583 681,80	2 198 469,80
1	583 667,00	2 198 469,90


2. Графическое описание границы территории объекта «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева»:




Условные обозначения:



Объект «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева»



Граница территории объекта «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева»



Характерные точки границы территории объекта «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева»

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от _____ № _____

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом» (1820 – 1831 годы, 1870-е годы, 1902 – 1910 годы,
вид – памятник), расположенного по адресу: Кировская область,
г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61, входящего в состав объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева»**

1. Перечень координат характерных точек границы территории объекта
«Жилой дом» в системе координат «МСК-43»:

Обозначение характерных точек	Координаты	
	X	Y
1	583 686,20	2 198 469,80
2	583 686,30	2 198 449,70
3	583 686,40	2 198 445,20
4	583 707,30	2 198 444,90
5	583 709,50	2 198 446,90
6	583 709,50	2 198 469,80
1	583 686,20	2 198 469,80


2. Графическое описание границы территории объекта «Жилой дом»:




Условные обозначения:



Объект «Жилой дом»



Граница территории объекта «Жилой дом»



Характерные точки границы территории объекта «Жилой дом»

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от _____ № _____

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом» (1820 – 1831 годы, 1870-е годы, 1902 – 1910 годы,
вид – памятник), расположенного по адресу: Кировская область,
г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61а, входящего в состав объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева»**

1. Перечень координат характерных точек границы территории
объекта «Жилой дом» в системе координат «МСК-43»:

Обозначение характерных точек	Координаты	
	X	Y
1	583 667,00	2 198 469,90
2	583 666,60	2 198 456,30
3	583 666,80	2 198 449,70
4	583 681,60	2 198 449,70
5	583 686,30	2 198 449,70
6	583 686,20	2 198 469,80
7	583 681,80	2 198 469,80
1	583 667,00	2 198 469,90

2. Графическое описание границы территории объекта «Жилой дом»:




Условные обозначения:



Объект «Жилой дом»



Граница территории объекта «Жилой дом»



Характерные точки границы территории объекта «Жилой дом»


Приложение № 4

УСТАНОВЛЕН


решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от №

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева» (1820 – 1831 годы, 1870-е годы,
1902 – 1910 годы, вид – ансамбль), расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61, д. 61а**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Местоположение объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева» (1820 – 1831 годы, 1870-е годы, 1902 – 1910 годы, вид – ансамбль), расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61, д. 61а, в историческом центре города, по красной линии застройки улицы Дерендяева, в центре квартала, ограниченного улицами Герцена и Молодой Гвардии	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 1, 2. Ансамбль городской усадьбы купца Ивана Ивановича Лебедева. Фотосъемка 2022 г. 

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Состав Ансамбля: - Жилой дом, ул. Дерендяева, д.61; - Жилой дом, ул. Дерендяева, д. 61а	Жилой дом, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61  Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 3. Жилой дом, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61. Вид с юго-востока. Фотосъемка 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			Жилой дом, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61а  Схема местоположения


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 4. Жилой дом, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61а. Фотосъемка 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Архитектурно-художественное решение	Уличные фасады Ансамбля: два дома деревянных двухэтажных, обшитых тесом, одного периода строительства, с одинаковыми типами наличников, сочетающими в себе несколько техник резьбы: плоскую, глухую, моделированную. Дворовые фасады Ансамбля: фасады построек просты, выполнены из дерева с дощатой обшивкой, с единой линией окон и однотипными конструктивными элементами: деревянными угловыми лопатками, подшивным карнизом, наличниками. Включает в себя совокупность предметов охраны пообъектного состава Ансамбля	 Фото 5. Ансамбль городской усадьбы купца Ивана Ивановича Лебедева. Вид с юго-востока. Фотосъемка 2022 г.

* Схема фотофиксации предмета охраны приведена в приложении к предмету охраны

Приложение
к предмету охраны
объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации
регионального значения
«Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева»
(1820 – 1831 годы, 1870-е годы,
1902 – 1910 годы, вид – ансамбль),
расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров,
ул. Дерендяева, д. 61, д. 61а

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ
предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	 The diagram is a site plan of a building complex. It features three main building footprints: a multi-story building on the left, a central building with a more complex footprint, and a rectangular building on the right. Below the buildings is a horizontal road labeled 'ул. Дерендяева' (ul. Derend'yeva). Four numbered points are marked on the plan: point 1.5 is at the bottom left corner of the site; point 4 is at the bottom left corner of the leftmost building; point 3 is at the bottom left corner of the central building; and point 2 is at the bottom left corner of the rightmost building. A north arrow points towards the top right, labeled with the letter 'С'. The entire plan is enclosed in a rectangular border with break lines on the left and right sides.

Приложение № 5

УСТАНОВЛЕН


решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от №





ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом» (1820 – 1831 годы, 1870-е годы, 1902 – 1910 годы, вид – памятник),
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61, входящего в состав
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева»**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Местоположение объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом» (1820 – 1831 годы, 1870-е годы, 1902 – 1910 годы, вид – памятник), расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61, входящего в состав объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева», в центре города, по красной линии застройки улицы Дерендяева, в центре квартала, между улицами Герцена и Молодой Гвардии	 Схема местоположения


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Деревянный двухэтажный на каменном фундаменте, Г-образный в плане объем под скатной крышей	 Фото 1. Жилой дом. Вид с юго-востока. Фотосъемка 1975 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 План первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены подвала из глиняного кирпича первоначального периода строительства, периода строительства 1902 – 1910 гг.; конструкции первого и второго этажа бревенчатые, обшитые тесом периода 1870-х гг., 1902 – 1910 гг.; деревянные перекрытия; крыша скатная, чердачная по деревянным стропилам	 <table data-bbox="1113 999 2047 1174"><tr><td></td><td>- конструкции из глиняного кирпича периода строительства 1902 – 1910 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- поздние конструкции</td></tr><tr><td></td><td>- заложенные проемы</td></tr></table> План подвала		- конструкции из глиняного кирпича периода строительства 1902 – 1910 гг.		- поздние конструкции		- заложенные проемы
	- конструкции из глиняного кирпича периода строительства 1902 – 1910 гг.								
	- поздние конструкции								
	- заложенные проемы								


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*										
			 <table><tr><td></td><td>- конструкции деревянные периода 1902 – 1910 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- конструкции бревенчатые, обшитые тесом периода 1902 – 1910 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- поздние конструкции</td></tr><tr><td></td><td>- заложенные проемы</td></tr><tr><td></td><td>- проекция штукатурных карнизов</td></tr></table> План первого этажа		- конструкции деревянные периода 1902 – 1910 гг.		- конструкции бревенчатые, обшитые тесом периода 1902 – 1910 гг.		- поздние конструкции		- заложенные проемы		- проекция штукатурных карнизов
	- конструкции деревянные периода 1902 – 1910 гг.												
	- конструкции бревенчатые, обшитые тесом периода 1902 – 1910 гг.												
	- поздние конструкции												
	- заложенные проемы												
	- проекция штукатурных карнизов												

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – дощатая обшивка с покраской	 Фото 2. Южный фасад. Вид с юго-запада. Фотосъемка 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1			Общие элементы
4.1.1		Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа с деревянным наличником, сочетающим в себе несколько техник резьбы - плоскую, глухую и моделированную	 Фото 3. Оконный проем типа 1. Фотосъемка 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа с деревянным наличником, сочетающим в себе несколько техник резьбы - плоскую, глухую и моделированную	 Фото 4. Оконный проем типа 2. Фотосъемка 2017 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Оконный проем типа 3: оконный проем подвального этажа с лучковой наружной перемычкой	 Фото 5. Оконный проем типа 3. Подвал.  Фото 6. Оконный проем типа 3. Подвал.
4.1.4		Цокольный карниз: цокольный ступенчатый карниз с дощатым отливом	 Фото 7. Цокольный карниз. Фотосъемка 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5		Междуэтажный карниз: карниз из профилированной доски, разделяющий первый и второй этажи	 Фото 8. Междуэтажный карниз. Фотосъемка 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6		Подшивной карниз: дощатый из профилированной доски	 Фото 9. Подшивной карниз. Фотосъемка 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2			Восточный фасад
4.2.1		Семь оконных проемов типа 1	
4.2.2		Девять оконных проемов типа 2	 Фото 10. Восточный фасад. Вид с юго-востока. Фотосъемка 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3		Семь оконных проемов типа 3	 Фото 11. Восточный фасад. Вид с юго-востока. Фотосъемка 2022 г.
4.2.4		Цокольный карниз	
4.2.5		Междуэтажный карниз	
4.2.6		Подшивной карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.7		Входная группа, состоящая из металлического двухскатного козырька с кованым фронтоном, дополненного декоративными кронштейнами, и двух деревянных двустворчатых дверей с филенками на два входа	 Фото 12. Крыльцо. Восточный фасад. Фотосъемка 1975 г.  Фото 12/1. Крыльцо. Восточный фасад. Фотосъемка кон. 1990-х – нач. 2000-х гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Южный фасад		
4.3.1		Два оконных проема типа 2	
4.3.2		Два оконных проема первого этажа с простым плоским наличником	
4.3.3		Междуэтажный карниз	
4.3.4		Подшивной карниз	
4.3.5		Карниз цокольный	
			Фото 13. Вид с юго-востока. Фотосъемка 2022 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.6		Пять оконных проемов с простым плоским наличником	
4.3.7		Дверной проем	

Фото 14. Южный и западный фасады. Вид с юго-запада
Фотосъемка 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.8		Три лопатки, обрамляющие углы фасада	




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Западный фасад		
4.4.1		Шесть оконных проемов первого этажа с простым плоским наличником	
4.4.2		Шесть оконных проемов второго этажа с простым плоским наличником	
4.4.3		Цокольный карниз	
4.4.4		Междуэтажный карниз	
4.4.5		Подшивной карниз	
4.4.6		Три лопатки, обрамляющие углы фасада	

Фото 15,16. Западный фасад. Вид с запада.
Фотосъемка 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7		Фронтон дощатый	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5			Северный фасад
4.5.1		Три оконных проема первого этажа с простым плоским наличником	
4.5.2		Три оконных проема второго этажа с простым плоским наличником	
4.5.3		Карниз цокольный	
4.5.4		Междуэтажный карниз	
4.5.5		Подшивной карниз	
4.5.6		Две лопатки, обрамляющие углы фасада	

Фото 17. Северный фасад. Вид с северо-запада.
Фотосъемка 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7		Лучковый дверной проем	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6			Внутренние помещения
4.6.1		Карниз типа 1: карниз лепной с дополнительным оформлением углов в плоскости потолка	 Фото 18. Карниз типа 1. Второй этаж. Центральная часть здания. Фотосъемка 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2		Карниз типа 2: карниз лепной с дополнительным оформлением углов в плоскости потолка	 Фото 19, 20, 21. Карниза типа 2. Второй этаж. Фотосъемка 2022 г. 

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3		Карниз типа 3: карниз лепной с дополнительным оформлением углов в плоскости потолка	 Фото 22, 23. Карниз типа 3. Второй этаж. Фотосъемка 2022 г. 


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4		Карниз штукатурный тянутый	 Фото 24, 25. Карниз штукатурный тянутый. Второй этаж. Фотосъемка 2022 г.  Фото 25. Карниз штукатурный тянутый. Второй этаж, западное крыло. Фотосъемка 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5		Карниз штукатурный тянутый	 Фото 26. Карниз штукатурный тянутый. Первый этаж. Фотосъемка 2022 г.


* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны

Приложение
к предмету охраны
объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации
регионального значения
«Жилой дом»(1820 – 1831 годы,
1870-е годы, 1902 – 1910 годы, вид –
памятник), расположенного
по адресу: Кировская область,
г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61,
входящего в состав объекта
культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов
Российской Федерации
регионального значения «Ансамбль
усадьбы И.И. Лебедева»

СХЕМЫ ФОТОФИКСАЦИИ
предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Подвальный этаж  С 6 0 5 м 5 7



Номер схемы	Схема
3	Второй этаж C  0 5 м

Приложение № 6

УСТАНОВЛЕН


решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от _____ № _____


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом» (1820 – 1831 годы, 1870-е годы, 1902 – 1910 годы, вид – памятник),
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61а, входящего в состав
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева»**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Местоположение объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом» (1820 – 1831 годы, 1870-е годы, 1902 – 1910 годы, вид – памятник), расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61а, входящего в состав объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева», в центре города, по красной линии застройки улицы Дерендяева, в центре квартала, между улицами Герцена и Молодой Гвардии	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Деревянный двухэтажный объем под скатной крышей	 Фото 1. Вид с юго-востока. Фотосъемка 1975 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 План первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: конструкции бревенчатые, обшитые тесом периода 1870-х гг., 1902 – 1910 гг.; деревянные перекрытия; крыша скатная, чердачная	 0 5 м <table><tr><td></td><td>- конструкции бревенчатые, обшитые тесом периода 1870-х гг., 1902 – 1910 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- заложенные проемы</td></tr><tr><td></td><td>- поздние конструкции</td></tr><tr><td></td><td>- проекция штукатурных карнизов</td></tr></table> План первого этажа		- конструкции бревенчатые, обшитые тесом периода 1870-х гг., 1902 – 1910 гг.		- заложенные проемы		- поздние конструкции		- проекция штукатурных карнизов
	- конструкции бревенчатые, обшитые тесом периода 1870-х гг., 1902 – 1910 гг.										
	- заложенные проемы										
	- поздние конструкции										
	- проекция штукатурных карнизов										


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
			 → С 0 5 м <table><tr><td></td><td>- конструкции бревенчатые, обшитые тесом периода 1870-х гг., 1902 – 1910 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- заложенные проемы</td></tr><tr><td></td><td>- поздние конструкции</td></tr><tr><td></td><td>- проекция штукатурных карнизов</td></tr></table> План второго этажа		- конструкции бревенчатые, обшитые тесом периода 1870-х гг., 1902 – 1910 гг.		- заложенные проемы		- поздние конструкции		- проекция штукатурных карнизов
	- конструкции бревенчатые, обшитые тесом периода 1870-х гг., 1902 – 1910 гг.										
	- заложенные проемы										
	- поздние конструкции										
	- проекция штукатурных карнизов										



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – дощатая обшивка с покраской	 Фото 2. Южный фасад. Вид с юго-запада. Фотосъемка 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1			Общие элементы
4.1.1		Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа оформленный рамочным наличником, сочетающим в себе несколько техник резьбы - плоскую, глухую и моделированную	 Фото 3. Оконные проемы типа 1. Фотосъемка 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа с наличником, сочетающим в себе несколько техник резьбы - плоскую, глухую и моделированную	 Фото 4. Оконный проем типа 2. Фотосъемка 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Оконный проем типа 3: оконный проем с простым плоским наличником	 Фото 5. Оконный проем типа 3. Фотосъемка 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4		Подшивной карниз: дощатый из профилированной доски	 Фото 6. Подшивной карниз. Фотосъемка 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Восточный фасад		
4.2.1		Шесть оконных проема типа 1	 Фото 7. Восточный фасад. Вид с востока. Фотосъемка 2017 г.
4.2.2		Шесть оконных проемов типа 2	
4.2.3		Подшивной карниз	
4.2.4		Две лопатки, обрамляющие углы фасада	
4.2.5		Пять штучных декоративных элементов из дерева в виде цветка	
			 Фото 8. Декоративные элементы из дерева в виде цветка между окон в уровне второго этажа. Восточный фасад. Фотосъемка 2017 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3			Южный фасад
4.3.1		Восемь оконных проемов типа 3	
4.3.2		Подшивной карниз	
4.3.3		Две лопатки, обрамляющие углы фасада	
4.3.4		Одна лопатки, в месте «выхода» капитальных стен первого и второго этажей	


Фото 9. Южный фасад. Вид с юго-востока.
Фотосъемка 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Западный фасад		
4.4.1		Подшивной карниз	
4.4.2		Три лопатки, обрамляющие углы фасада	
4.4.3		Пристрой – тамбур с входной дверью и лестницей на второй этаж	
4.4.4		Пристрой – тамбур с входной дверью в южную часть помещений первого этажа	
			Фото 10. Западный фасад. Вид с юго-запада. Фотосъемка 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5		Одно арочное слуховое окно	
4.4.6		Три оконных проемов типа 3	 Фото 11. Западный фасад. Вид с северо-запада. Фотосъемка 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Северный фасад		
4.5.1		Пять оконных проемов типа 3	 4.5.5 4.5.1 4.5.2 4.5.1 4.5.3 4.5.4 4.5.3
4.5.2		Один оконный проем второго этажа с простым плоским наличником	
4.5.3		Три лопатки деревянные угловые	
4.5.4		Пристрой – тамбур с входной дверью в северную часть помещений первого этажа	
			Фото 12. Вид с северо-запада. Фотосъемка 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5		Подшивной карниз	 Фото 13. Вид с северо-востока. Фотосъемка 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6			Внутренние помещения
4.6.1		Карнизы штукатурные тянутые в помещениях второго этажа	 Фото 14, 15. Карнизы штукатурные. Второй этаж. Фотосъемка 2022 г. 


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2		Карнизы штукатурные тянутые в помещениях первого этажа	 Фото 16, 17. Карнизы штукатурные тянутые в помещениях первого этажа. Фотосъемка 2022 г.

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны

Приложение
к предмету охраны
объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации
регионального значения
«Жилой дом» (1820 – 1831 годы,
1870-е годы, 1902 – 1910 годы,
вид – памятник), расположенного
по адресу: Кировская область,
г. Киров, ул. Дерендяева, д. 61а,
входящего в состав
объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации
регионального значения
«Ансамбль усадьбы И.И. Лебедева»

СХЕМЫ ФОТОФИКСАЦИИ
предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Первый этаж 

Номер схемы	Схема
2	Второй этаж  С 15 14 0 5 м